

平成 25 年 7 月

お客様各位

東横化学株式会社
機器・装置事業部 機器販売部



漏液センサ 生産中止品のご案内

拝啓、貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、弊社製漏液センサで本体ケース材質に塩化ビニルを使用している、一部型式について、生産を中止させて頂きますのでご連絡申し上げます。

昨今塩化ビニルにおける社会情勢につきましては、年々需要が減少しており、メーカーや取扱い業者も非常に苦しい状況となっております。

弊社の漏液センサにおきましても、塩化ビニルのメーカーが突然生産の取り止めを実施したため、塩化ビニルを使用している一部型式について、生産の中止を余儀なくされました。

取り急ぎ生産中止についての詳細につきましては、下記の通りご連絡申し上げますので、何卒ご確認頂けます様宜しくお願い申し上げます。

日頃より当社製品をご愛用頂いているお客様におかれましては、誠に申し訳御座いませんが、何卒ご理解ご協力を賜ります様宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 生産中止対象品

* 対象シリーズ：RS-1000 シリーズ、RS-2000 シリーズ

* 対象の検知部型式 RS-1000D, RS-1000PN, RS-1000DA, RS-1000DAP
RS-2000D, RS-2000DP,

2. 生産中止時期

弊社保有材料が無くなり次第、生産中止となります。

下記 3. の代替機種へのご変更をお願い致します。

3. 代替機種のご案内（詳細は、添付「代替機種一覧表」を参照願います。）

* RS-1000D ⇒ RS-1000P（ポリプロピレン材質、制御部組合せ必要）

* RS-1000PN ⇒ RS-1000PP（ポリプロピレン材質、制御部組合せ必要）

* RS-1000DA ⇒ RS-1000PA（ポリプロピレン材質、単体使用）
及び RS-3000 シリーズ（PFA 材質、単体使用）

* RS-1000DAP ⇒ RS-1000PAP（ポリプロピレン材質、単体使用）
及び RS-3000 シリーズ（PFA 材質、単体使用）

* RS-2000D ⇒ RS-2000P（ポリプロピレン材質、制御部組合せ必要）

* RS-2000DP ⇒ RS-2000PP（ポリプロピレン材質、制御部組合せ必要）

本内容に関するご質問等につきましては、弊社営業担当までご連絡頂けます様よろしくお願い致します。

以上